

令和3年度 美深町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

施設設置者	美深町					
施設名	美深町一般廃棄物ごみ埋立処分場					
施設所在地	中川郡美深町字菊丘7番地1					
産廃 一廃	許可(届出)年月日	1993/7/27(平成5年)	許可番号	衛施第25-14号	技術管理者名	竹田 鋭二
		1993/8/9(平成5年)	許可番号	衛施第191-12号		
埋立地面積		12,600㎡	しゃ水工	無	埋立容量	85,500㎡(当初許可計画)
		12,148㎡(終了届)	浸出水処理方式	回転円板法+凝集沈殿		91,548㎡(嵩上軽微変更後)
浸出水処理施設規模	71㎡/日	埋立対象廃棄物	一般廃棄物及び産業廃棄物(燃え殻、木くず、建設廃材)			90,725㎡(軽微変更届・終了届後)

○埋立状況

()は、参考表示です

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
直接埋立ごみ量(ton)													0.00	
一般 廃 棄 物	収集ごみ (内 中間処理残渣分)											(0.00)	(0.00)	(0.00)
	直接ごみ (内 土壌用焼却残渣分 (-スクラップ資源化補正))											(0.00)	(0.00)	(0.00)
	産業廃棄物 直接ごみ											(-0.00)	(-0.00)	(-0.00)
	埋立ごみ量(m3)													0.00
覆土量(m3)													0.00	
埋立容量(m3)※四捨五入													0	

平成30年3月31日をもって受入中止いたしました。
平成30年4月からは「名寄地区広域最終処分場」へ
美深町の埋立物の処理は移行いたしました。

産業廃棄物処理実績報告(平成29年度)	発生場所	処理した産業廃棄物の種類と年間処理量(単位ton・m3)					平成30年4月12日付 循環資源利用促進税最 終処分場埋立処分終了 (休止)届出済
	美深町内	建設廃材	0.00	燃え殻	10.13	木くず	

埋立地実測 (前回実測 H29.11.10)	実測日 平成30年11月2日	埋立量(廃棄物のみ) 80,860 m ³	埋立地面積 12,148 m ²	・平成27年4月6日軽微変更届(嵩上) ・平成30年3月31日 埋立処分終了
---------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

○地下水、放流水等の状況(年1回検査する水質検査結果は、別シートにて公開しています。採水日が違うため異差が出る場合があります。)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸 出 水	PH	7.47	7.21	7.55	7.15	7.21	7.65	7.68	7.90	7.78	8.23	8.01
	BOD(mg/L)	1.1	4.6	3.6	9.8	7.2	10.7	6.5	1.4	1.7	1.2	1.4
	COD(mg/L)	5.9	11.3	11.8	6.1	2.7	8.0	5.4	12.5	4.9	4.5	2.3
	SS(mg/L)	30.0	104.0	154.0	34.0	27.0	20.0	77.0	75.0	82.0	42.0	5.3
放 流 水	PH	7.22	7.02	6.96	7.17	7.25	7.10	7.55	7.38	7.52	7.86	7.72
	BOD(mg/L)	1.2	1.2	0.5	0.7	0.4	0.6	1.2	1.2	1.0	0.8	1.0
	COD(mg/L)	3.9	3.1	3.1	3.9	2.2	1.6	3.5	5.0	3.9	5.4	3.6
	SS(mg/L)	1.5	3.5	3.0	1.8	2.5	1.0	5.5	0.3	0.8	0.8	0.0
	窒素含有量(mg/L)	6.1	5.0	5.6	8.1	7.0	3.4	2.8	9.7	9.3	9.7	9.2
地 下 水	電気伝導率(上流)	89.3	67.9	72.0	73.4	79.5	80.5	83.0	83.5	88.5	83.3	86.5
	電気伝導率(下流)	213.0	204.0	199.5	204.0	198.2	209.0	203.0	199.4	188.3	196.8	205.0
	塩化物イオン(上流)	5.5	4.9	4.9	2.6	5.3	5.7	1.9	5.6	6.4	5.9	6.1
	塩化物イオン(下流)	7.3	7.5	7.3	2.6	7.4	4.6	7.4	7.4	8.0	7.7	7.9

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水処理機器の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
調整池の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面等の亀裂・崩壊・凹み	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
擁壁等の破損・傷・ひび	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
備 考												

適(適当、適応している)・不(不適當、不適應でした)・無(発生発見ありません)・清(清掃しました)・対(対応しました)・修(交換、修理補修しました)