

令和6年度 美深町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

施設設置者		美深町					
施設名		美深町一般廃棄物ごみ埋立処分場					
施設所在地		中川郡美深町字菊丘7番地1					
産廃	許可(届出)年月日	1993/7/27(平成5年)	許可番号	衛施第25－14号	技術管理者名	竹 田 鋭 二	
一廃		1993/8/9(平成5年)	許可番号	衛施第191－12号			
埋立地面積		12,600㎡	しゃ水工	無	埋立容量	85,500㎡(当初許可計画)	
		12,148㎡(終了届)	浸出水処理方式	回転円板法＋凝集沈殿		91,548㎡(嵩上軽微変更後)	
						90,725㎡(軽微変更届・終了届後)	
浸出水処理施設規模		71㎡／日	埋立対象廃棄物	一般廃棄物及び産業廃棄物 (燃え殻、木くず、建設廃材)			

○埋立状況 ()は、参考表示です

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量(ton)														0.00
一般 廃 棄 物	収集ごみ (内 中間処理残渣分)	平成30年3月31日をもって受入中止いたしました。 平成30年4月からは「名寄地区広域最終処分場」へ 美深町の埋立物の処理は移行いたしました。												0.00
	直接ごみ (内 土壌用焼却残渣分)													0.00
	(-スクラップ資源化補正)													0.00
	産業廃棄物 直接ごみ													0.00
埋立ごみ量(m3)														0.00
覆土量(m3)														0.00
埋立容量(m3)※四捨五入														0

産業廃棄物処理実績報告(平成29年度)	発生場所	処理した産業廃棄物の種類と年間処理量(単位ton・m3)						平成30年4月12日付 循環資源利用促進税最 終処分場埋立処分終了 (休止)届出済
	美深町内	建設廃材	0.00	燃え殻	10.13	木くず	18.35	

埋立地実測 (前回実測 H29.11.10)	実測日 平成30年11月2日	埋立量(廃棄物のみ) 80,860 ㎡	埋立地面積 12,148 ㎡	・平成27年4月6日軽微変更届(嵩上) ・平成30年3月31日 埋立処分終了
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	---

○地下水、放流水等の状況(年1回検査する水質検査結果は、別シートにて公開しています。採水日が違うため異差が出る場合があります。)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
浸 出 水	PH	7.48	7.66	7.64	7.56	7.70	7.75	7.71	7.56	7.66	7.91	7.77	7.92	
	BOD(mg/L)	0.7	3.3	1.0	0.8	1.3	1.8	1.3	1.8	1.9	1.5	1.8	1.5	
	COD(mg/L)	3.3	5.5	3.9	4.8	2.7	3.8	4.4	0.3	7.2	5.9	3.0	1.2	
	SS(mg/L)	2.0	100.0	5.5	20.0	4.0	11.5	7.0	8.0	29.0	2.5	3.0	3.0	
放 流 水	PH	7.19	7.18	7.20	7.33	7.17	7.28	7.34	7.03	7.41	7.57	7.32	7.42	
	BOD(mg/L)	1.2	1.2	0.9	0.9	0.3	0.5	1.3	1.2	2.0	1.6	1.5	1.7	
	COD(mg/L)	1.1	1.2	3.8	3.3	1.0	1.9	2.8	0.6	1.0	1.9	2.8	1.0	
	SS(mg/L)	0.3	0.5	2.3	0.3	0.5	0.3	2.8	1.0	0.5	0.8	0.5	1.0	
	窒素含有量(mg/L)	4.1	3.8	4.7	7.2	3.9	4.4	4.6	3.2	2.5	3.1	1.8	3.0	
地 下 水	電気伝導率(上流)	78.3	74.8	87.4	85.5	97.6	88.1	87.1	90.7	87.7	88.1	86.4	87.0	
	電気伝導率(下流)	7.6	5.2	5.5	58.0	6.3	6.0	5.8	6.0	5.9	5.3	6.0	5.6	
	塩化物イオン(上流)	201.0	206.0	206.0	206.0	213.0	203.0	202.0	213.0	209.0	211.0	202.0	212.0	
	塩化物イオン(下流)	7.7	7.5	7.7	7.8	7.9	7.8	7.4	7.6	7.5	7.2	7.5	7.4	

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水処理機器の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
調整池の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面等の亀裂・崩壊・凹み	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
擁壁等の破損・傷・ひび	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
備 考													

適(適当、適応している)・ 不(不適当、不適応でした)・ 無(発生発見ありません)・ 清(清掃しました)・ 対(対応しました)・ 修(交換、修理補修しました)