

耐震診断の結果、補強等の状況

※美深町の I s 目標値 0.56 (I s 基準値 0.7 × 美深町地域係数 0.8 = 0.56) により耐震性能を判定

学校名	建物区分	構造区分	階数	建築年月	面積 (㎡)	診断結果等
美深小学校	校舎	R C	3	昭和 5 1 年 7 月	1,393	I s 値 0.57 (2 次診断)
	校舎	R C	3	昭和 5 1 年 7 月	1,840	I s 値 0.57 (2 次診断)
	校舎	校舎	2	平成 2 1 年 2 月	1,235	新耐震基準建物
	体育館	S・R C	1	昭和 5 2 年 1 0 月	967	H 2 1 年 8 月、耐震補強工事完了
仁宇布小中学校	校舎	木造	1	令和 3 年 3 月	803	新耐震基準建物
	体育館	S	1	平成元年 1 1 月	517	新耐震基準建物
美深中学校	校舎	R C	2	平成 2 7 年 2 月	1,921	新耐震基準建物
	校舎	R C	3	昭和 4 9 年 1 0 月	1,339	I s 値 0.67 (2 次診断)
	体育館	S	1	平成 5 年 1 2 月	1,457	新耐震基準建物